



INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

WEATHER CONDITION:

Atmosphere during application and drying must be free from dust & other contaminants, surface temperature should be between 5 and 35°.

SURFACE PREPARATION:

The surface must be dry, clean from dust, and free from grease and oil. In case of old painted surfaces, all loose, peeling, brittle layers should be removed.

إرشادات الإستعمال

الجو المحيط:

يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطلاء والجفاف خالياً من الغبار والملوثات الأخرى وأن تكون درجة الحرارة ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح.

SUGGESTED COATING SYSTEM

WOODEN SURFACES:

- 1- One coat of Clatex Wall Putty.
- 2- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 3- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

CEMENT AND GYPSUM SURFACES:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- Two coats of Clatex Wall Putty.
- 3- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 4- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

FERROUS SURFACES:

- 1- One coat of Protech Shop Primer.
- 2- One coat of Syntex Basecoat 44.
- 3- One or two coats of Syntex Enamel Gloss 660.

نظام الطلاء المقترح

الأسطح الخشبية:

- 1- وجه من كلاتكس معجون حوائط.
- 2- وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44.
- 3- وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع 660.

الأسطح الإسمنتية والجصية:

- 1- وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
- 2- وجهين من كلاتكس معجونة حوائط.
- 3- وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44.
- 4- وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع 660.

الأسطح الحديدية:

- 1- وجه واحد من بروتك شوب برايمر.
- 2- وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44.
- 3- وجه واحد او وجهين من سنتكس ايناميل لامع 660.